

## Modèle en régime permanent de la MAS

Habituellement, le régime permanent du moteur asynchrone correspond à celui d'une alimentation statorique sinusoïdale triphasée équilibrée, lorsque la vitesse de rotation et donc le glissement deviennent constants.

Si l'on fixe le repère (d,q) au champ tournant et que:

$$\begin{cases} \omega_R = \frac{d\theta_R}{dt} \\ \omega = \omega_S - \omega_R = \frac{d\theta}{dt} = p\Omega \end{cases}$$

et tenant compte des équations d'équilibre des tensions, alors dans ce cas on peut écrire tout le système d'équations en introduisant la notation complexe:  $\bar{X} = x_{ds} + j \cdot x_{qs}$ ; donc:

$\bar{V}_S = v_{ds} + j \cdot v_{qs}$ . Alors nous aurons les équations suivantes:

$$\begin{aligned} \bar{V}_S &= R_S(I_{ds} + jI_{qs}) + \frac{d}{dt}(\varphi_{ds} + j\varphi_{qs}) - \omega_S(\varphi_{qs} - j\varphi_{ds}) \\ \bar{V}_S &= R_S(I_{ds} + jI_{qs}) + \frac{d}{dt}(\varphi_{ds} + j\varphi_{qs}) + j\omega_S(\varphi_{ds} + j\varphi_{qs}) \end{aligned}$$

d'où: 
$$\bar{V}_S = R_S \bar{I}_S + \frac{d}{dt} \bar{\varphi}_S + j\omega_S \bar{\varphi}_S.$$

Comme on est en régime permanent le  $\frac{d}{dt}$  n'a pas lieu d'être, on a alors:

$$\begin{cases} \bar{V}_S = R_S \bar{I}_S + j\omega_S \bar{\varphi}_S \\ \bar{V}_R = 0 = R_R \bar{I}_R + j\omega_R \bar{\varphi}_R, \end{cases}$$

avec:  $\omega_R = g\omega_S$ . Les deux équations ci-dessus deviendront:

$$\begin{cases} \bar{V}_S = R_S \bar{I}_S + j\omega_S \bar{\varphi}_S, \\ 0 = R_R \bar{I}_R + jg\omega_S \bar{\varphi}_R \end{cases}$$

Or si l'on tient compte des équations des flux statoriques et rotoriques,

$$\begin{cases} \bar{\varphi}_S = L_S \bar{I}_S + M \bar{I}_R \\ \bar{\varphi}_R = L_R \bar{I}_R + M \bar{I}_S \end{cases};$$

que l'on remplace dans celles des tensions, on aura:

$$\begin{cases} \overline{V}_S = R_S \overline{I}_S + j L_S \omega_S \overline{I}_S + j M \omega_S \overline{I}_R \\ 0 = \frac{R_R}{g} \overline{I}_R + j L_R \omega_S \overline{I}_R + j M \omega_S \overline{I}_S \end{cases}$$

- Ces deux équations correspondent au modèle à inductances couplées en régime permanent du moteur asynchrone à cage.

On peut ramener ces dernières équations à un autre modèle dit à fuites magnétiques totalisées au rotor avec une substitution de l'inductance rotorique  $L_R$  par  $N_R \omega_S$ , pour ce faire on pose:

$$N_R = L_R \sigma = L_R - \frac{M^2}{L_S} \quad \text{avec: } \sigma = 1 - \frac{M^2}{L_R L_S}; \text{ coefficient de dispersion de Blondel}$$

$$\begin{cases} N'_R = N_R \left( \frac{L_S}{M} \right)^2; R'_R = R_R \left( \frac{L_S}{M} \right)^2 \\ \overline{I}'_R = \overline{I}_R \left( \frac{M}{L_S} \right) \end{cases}$$

En remplaçant le tout dans les équations des tensions, alors on peut écrire:

$$\begin{cases} \overline{V}_S = R_S \overline{I}_S + j L_S \omega_S \overline{I}_S + j L_S \omega_S \overline{I}'_R \Rightarrow \overline{V}_S = R_S \overline{I}_S + j L_S \omega_S (\overline{I}_S + \overline{I}'_R) \\ 0 = \left( \frac{R_R}{g} \overline{I}_R + j L_R \omega_S \overline{I}_R + j M \omega_S \overline{I}_S \right) \frac{L_S}{M} = \frac{R_R}{g} \frac{L_S}{M} \overline{I}_R + j L_R \omega_S \frac{L_S}{M} \overline{I}_R + j L_S \omega_S (\overline{I}_S + \overline{I}'_R) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{R_R}{g} \left( \frac{L_S}{M} \right)^2 \overline{I}_R + j L_R \omega_S \left( \frac{L_S}{M} \right)^2 \overline{I}_R - j L_S \omega_S \overline{I}'_R + j L_S \omega_S (\overline{I}_S + \overline{I}'_R) \\ \Rightarrow 0 &= \frac{R'_R}{g} \overline{I}'_R + j N'_R \omega_S \overline{I}'_R + j L_S \omega_S (\overline{I}_S + \overline{I}'_R) \end{aligned}$$

On obtient les équations suivantes:

$$\begin{cases} \overline{V}_S = R_S \overline{I}_S + j L_S \omega_S (\overline{I}_S + \overline{I}'_R) \\ 0 = \frac{R'_R}{g} \overline{I}'_R + j N'_R \omega_S \overline{I}'_R + j L_S \omega_S (\overline{I}_S + \overline{I}'_R) \end{cases}$$

- Ces deux dernières équations représentent le modèle en régime permanent à inductances réparties, du moteur asynchrone à cage.

Expressions du couple électromagnétique:

L'expression du couple électromagnétique en régime permanent, de la machine synchrone est comme suit:

$$C_{ém} = \frac{P_m}{\Omega} = 3 \frac{p}{\omega_s} \cdot \frac{R'_R}{g} \cdot (I'_R)^2$$

En ayant l'expression du courant dans la maille rotorique:

$$I'_R = \frac{V_S - R_S \cdot I_S}{\frac{R'_R}{g} + jN'_R \cdot \omega_s}$$

Si la résistance statorique  $R_s$  est négligeable on a:

$$I'_R = \frac{V_S}{\frac{R'_R}{g} + jN'_R \cdot \omega_s}. \text{ Donc le couple électromagnétique sera:}$$

$$C_{ém} = 3p \cdot \frac{V_S^2}{\omega_s} \cdot \frac{\frac{R'_R}{g}}{\left(\frac{R'_R}{g}\right)^2 + (N'_R \cdot \omega_s)^2}$$

$$\text{Oubien: } C_{ém} = 3p \cdot \omega_s \cdot \varphi_S^2 \cdot \frac{\frac{R'_R}{g}}{\left(\frac{R'_R}{g}\right)^2 + (N'_R \cdot \omega_s)^2}.$$

Les relations donnant le couple électromagnétique sont nombreuses et dépendent du modèle choisi.

1- Modèle à fuites totalisées au rotor (MFTR):

Le couple est donné par l'expression:

$$C_{ém} = 3p \cdot \omega_s \cdot \varphi_S^2 \cdot \frac{\frac{R'_R}{g}}{\left(\frac{R'_R}{g}\right)^2 + (N'_R \cdot \omega_s)^2}$$

2- Modèle à fuites totalisées au stator (MFTS):

Le couple est donné par:  $C_{ém} = 3p(1 - \sigma)L_S \cdot L_d \cdot L_q$ .

Une autre expression du couple électromagnétique est donnée par :

$$C_{ém} = 3 \frac{V_S^2}{\omega_S \cdot N_R' \Omega} \frac{1}{\left[ \left( \frac{R_R'}{N_R' \omega_S} \right) \left( \frac{1}{g} \right) + \left( \frac{N_R' \cdot \omega_S}{R_R'} \right) \cdot g \right]}$$

représente la caractéristique couple-vitesse du moteur asynchrone lorsque  $0 < g < 1$ , est donc caractérisée par un couple maximal  $C_{émM}$  atteint pour un glissement  $g_M$  tels que:

$$C_{émM} = 3p \frac{V_S^2}{2N_R' \omega_S^2};$$

et

$$g_M = \frac{R_R'}{N_R' \cdot \omega_S}$$

D'où l'expression du couple:

$$C_{ém} = \frac{2C_{émM}}{\left( \frac{g}{g_M} \right) + \left( \frac{g_M}{g} \right)}.$$