TP WinNC 840D Mill





Etablir et simuler les programmes d'usinage relatifs à la pièce ci-dessus:

- ap=10mm,
- ap=2.5mm (Introduire la fonction incrément).